



0754086

08012.002694/2015-87

21.11.2015



*Camille Sørensen Sena*  
Oficial de Gabinete - Sec. Executiva  
Mat. 216337-1-2 / DECON-CE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR  
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONSULTORIA TÉCNICA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  
End. Esplanada dos Ministérios, Bloco F – Palácio da Justiça Raymundo Faoro - Sala 522 - Cep: 70064-900  
- Brasília - DF  
Fone: (0xx61) 2025-3170 / Fax: (0xx61) 2025-3497 - Home Page: [www.justica.gov.br](http://www.justica.gov.br)

Ofício Circular nº 67/2015/CSS/CGCTPA/DPDC/SENACON-MJ

Brasília, 06 de julho de 2015

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Assunto: Campanha de Chamamento para teste do sistema de direção e, se necessário, substituição do conjunto de direção e suporte dos motores de popa EVINRUDE E-TEC G2 74° V6 (3,4L), modelo AB, fabricados entre 09/09/2015 e 24/10/2014.

Senhor Dirigente,

Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota Técnica expedida nos autos Campanha de Chamamento – Recall – promovida pela BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZÔNIA LTDA – BRP Brasil, tendo como objeto os motores de popa acima descritos, por ter sido constatado que “*o motor de popa pode ter um componente da direção incorretamente montado*”. Essa condição pode resultar “*em perda de controle da direção e possivelmente causar ferimentos graves ou mesmo fatal ao condutor e/ou terceiros*”. Informamos, ainda, que o acompanhamento da presente Campanha poderá ser feito no site <http://justica.gov.br/>, ou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.

Atenciosamente,

KLEBER JOSÉ TRINTA MOREIRA E LOPES  
Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos



Documento assinado eletronicamente por Kleber José Trinta Moreira e Lopes,  
Coordenador(a)-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos, em  
07/07/2015, às 09:34, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[http://sei.mj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?)