



0300709

08012.000787/2015-17



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR

Ofício-Circular nº 28/2015/CSS/CGCTPA/DPDC/SENACON-MJ

Brasília, 08 de abril de 2015.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Assunto: Campanha de Chamamento para verificação, reposicionamento ou, se necessário, substituição da mangueira de vácuo do sistema de freio dos veículos Range Rover Vogue e Range Rover Sport, fabricados entre agosto de 2012 a fevereiro de 2015.

Senhor Dirigente,

Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota Técnica expedida nos autos da ampliação de Campanha de Chamamento - Recall - promovida pela empresa JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., tendo como objeto os veículos acima descritos, por ter sido constatada a "possibilidade da mangueira de vácuo do sistema de freio estar posicionada incorretamente". Diante disso, "caso a mangueira de vácuo do sistema de freio esteja posicionada incorretamente, a mesma poderá sofrer atrito com a polia e a correia auxiliar do motor e se desgastar. Tal desgaste poderá causar a perda da assistência de vácuo e afetar a eficiência do sistema de freio, podendo deixar o pedal de freio mais duro e aumentando a distância de frenagem, o que aumentará de maneira significativa o risco de acidente, com possibilidade de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e/ou terceiros, inclusive com risco de morte". Informamos, ainda, que o acompanhamento da presente Campanha poderá ser feito no site <http://justica.gov.br/>, ou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.

Atenciosamente,

KLEBER JOSE TRINTA MOREIRA E LOPES
Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos



Documento assinado eletronicamente por Kleber José Trinta Moreira e Lopes,
Coordenador(a)-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos, em
09/04/2015, às 15:28, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-01.


Secretaria Executiva

DECON



0295147

08012.000787/2015-77



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Nota Técnica nº 38/2015/CSS/CGCTPA/DPDC/SENACON

PROCESSO Nº 08012.000787/2015-77

Fornecedor: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Assunto: Campanha de Chamamento para verificação, reposicionamento ou, se necessário, substituição da mangueira de vácuo do sistema de freio dos veículos Range Rover Vogue e Range Rover Sport, fabricados entre agosto de 2012 a fevereiro de 2015.

Senhor Coordenador Geral,

1. O presente feito trata de ampliação de Campanha de *Recall* promovida pela JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com o objetivo de convocar seus consumidores a comparecer a um de seus representantes para verificação, reposicionamento ou, se necessário, substituição da mangueira de vácuo do sistema de freio dos veículos acima descritos.

2. Segundo informações da Land Rover, a ampliação da Campanha do Chamamento, com início em 26 de março de 2015, abrange 51 (cinquenta e um) veículos colocados no mercado de consumo, com numeração de chassi, não sequencial, compreendida entre o intervalo SALG1A2FHXDA104430 e SALGA219FA127862, para os modelos Range Rover Vogue, e SALWA2LFXEA304382 e SALWA2VF5FA616286, para os veículos Range Rover Sport, distribuídos, da seguinte forma, pelos estados da Federação:

ES	1
GO	2
MG	1
MS	1
PI	1
RJ	30
SC	2
SP	13
TOTAL	61



Documento assinado eletronicamente por **Kleber José Trinta Moreira e Lopes**,
Coordenador(a) Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos, em
08/04/2015, às 20:42, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL REIS CARVALHO**, Coordenador(a)
de Saúde e Segurança, em 08/04/2015, às 20:45, conforme o § 2º do art. 10 da Medida
Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador
0295147 e o código CRC **ED58C2F2**.

Referência: Processo nº 08012.000787/2015-77

SEI nº 0295147