



1610396

08012.005866/2015-74

R 11.12.01.16

Camille Sorensen Sen
 Oficial de Gabinete - Sec. Exec.
 Mat. 216337-1-2 / DEC/16



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR
 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
 COORDENAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR**

Ofício-Circular nº 137/2015/CSS/CGCTPA/DPDC/SENACON-MJ

Brasília, 21 de dezembro de 2015.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Assunto: Campanha de Chamamento das motocicletas Shadow 750, ano/modelo 2011 a 2014, em razão de possibilidade de rompimento da fixação do sensor de inclinação (BAS - Bank Angle Sensor) em decorrência de falha de montagem do componente.

Senhor Dirigente,

Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota Técnica expedida nos autos da Campanha de Chamamento – Recall – promovida pela MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, tendo como objeto as motocicletas acima descritas, por ter sido detectado “que algumas unidades do modelo Honda Shadow 750 poderão apresentar o rompimento da fixação do sensor de inclinação (BAS - Bank Angle Sensor) em decorrência de uma falha de montagem do componente, (...), provocando o desligamento súbito do motor”. Diante disso, “a dirigibilidade poderá ser afetada e, dependendo das condições de pilotagem no momento da ocorrência (velocidade, tipo de via, etc.), os usuários serão expostos a uma situação de risco de queda, podendo causar danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros”. Informamos, ainda, que o acompanhamento da presente Campanha poderá ser feito no site <http://justica.gov.br/>, ou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.

Atenciosamente,

FERNANDA VILELA OLIVEIRA
 Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos Substituta

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA VILELA OLIVEIRA,